

Mercedes-Benz Actros 2545 6x2/Kipphydraulik /Motorschaden !!!

Allgemeine Merkmale

Marke	Mercedes-Benz
Modell	Actros 2545
Unterkategorie	Standard SZM
Zählerstand	889.452km
Baujahr	2014
Datum der Erstzulassung	13-11-2014
Farbe	Witz
Zustand	Gebraucht
Kraftstoff	Diesel
Emissionsklasse	Euro 6
Referenz	105



Eigenschaften

Ledig gewicht	8.688kg
Zulässiges Gesamtgewicht	26.500kg
Kabine	Schlafkabine
Seriennummer	WDB9634221L888070

Technische Spezifikationen

Anzahl der Achsen	3
Achsenkonfiguration	6x2
Übertragung	Automatisch
Vermögenswerte	330kw

Beschreibung

Fahrzeugnummer: 105 Mercedes Benz Actros 2545 / 6x2 / Kipphydraulik / Motorschaden !!! Fgst.Nr.: WDB9634221L888070 Federung: Blatt / Luft
Getriebe: Automatik Klima Motorbremse Rückwärtsfahrkamera Lenk + Liftachse EURO 6 - AdBlue Kipphydraulik Motorschaden !!! Motordefekt !!! Keine Haftung für Druck & Schreibfehler, Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten!

Zubehör

- Automat
- Bluetooth
- EBS
- Electric windows
- ESP
- Schiebedach
- Sitzheizung
- Rückwärtsfahrkamera
- Klimaanlage
- Aluminium-Kraftstofftank
- Elektrische Fensterheber
- Geräuscharm
- Kühlschrank
- Nebelleuchten
- Radio/CD-Spieler
- Partikelfilter
- Schlafkabine
- Bremskraftverstärker
- Seitentür
- Elektrisch verstellbare Außenspiegel
- Tempomat
- EPS
- Kipphydraulik