

# Mercedes-Benz Actros 2545 6x2/Kipphydraulik /Motorschaden !!!

## Allgemeine Merkmale

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Marke                   | Mercedes-Benz |
| Modell                  | Actros 2545   |
| Unterkategorie          | Standard SZM  |
| Zählerstand             | 889.452km     |
| Baujahr                 | 2014          |
| Datum der Erstzulassung | 13-11-2014    |
| Farbe                   | Witz          |
| Zustand                 | Gebraucht     |
| Kraftstoff              | Diesel        |
| Emissionsklasse         | Euro 6        |
| Referenz                | 105           |



## Eigenschaften

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Ledig gewicht            | 8.688kg           |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 26.500kg          |
| Kabine                   | Schlafkabine      |
| Seriennummer             | WDB9634221L888070 |

## Technische Spezifikationen

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Anzahl der Achsen   | 3           |
| Achsenkonfiguration | 6x2         |
| Übertragung         | Automatisch |
| Vermögenswerte      | 330kw       |

## Beschreibung

Fahrzeugnummer: 105 Mercedes Benz Actros 2545 / 6x2 / Kipphydraulik / Motorschaden !!! Fgst.Nr.: WDB9634221L888070 Federung: Blatt / Luft  
Getriebe: Automatik Klima Motorbremse Rückwärtsfahrkamera Lenk + Liftachse EURO 6 - AdBlue Kipphydraulik Motorschaden !!! Motordefekt !!! Keine Haftung für Druck & Schreibfehler, Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten!

## Zubehör

- Automat
- Bluetooth
- EBS
- Electric windows
- ESP
- Schiebedach
- Sitzheizung
- Rückwärtsfahrkamera
- Klimaanlage
- Aluminium-Kraftstofftank
- Elektrische Fensterheber
- Geräuscharm
- Kühlschrank
- Nebelleuchten
- Radio/CD-Spieler
- Partikelfilter
- Schlafkabine
- Bremskraftverstärker
- Seitentür
- Elektrisch verstellbare Außenspiegel
- Tempomat
- EPS
- Kipphydraulik