

Al Shogran GmbH

Export & Import LKW Handel

Mercedes-Benz Actros 1842 Retarder/Eu6/LBW/Motor defekt !!!

General features

Brand	Mercedes-Benz
Model	Actros 1842
Subcategory	Box
Odometer reading	919.293km
Construction year	2016
Date of first registration	25-04-2016
Color	White
Condition	Used
General condition	Good
Fuel	Diesel
Emission class	Euro 6
Reference	117



Characteristics

Empty weight	10.660kg
GWV	18.000kg
Cabin	Sleeper cabin
Serial number	WDB96300310050876

Mercedes-Benz Actros 1842 Retarder/Eu6/LBW/Motor defekt !!!

Technical specifications

Number of axes	2
Axis configuration	4x2
Transmission	Automatic
Engine output	310kw

Description

Fahrzeugnummer: 117 Mercedes Benz Actros 1842 BigSpace / Koffer / Retarder / LBW / Euro 6 / Motor defekt !!! Fgst.Nr.: WDB96300310050876 Federung: Luft / Luft (Voll Luft) Getriebe: Automatik Klima Retarder Motorbremse Tempomat Standheizung Anhängerkupplung LBW Euro 6 Motor Defekt !!! Innenmaße LKW: Länge: 7.37m Breite:2.47m Höhe:2.32m Sonderausstattung: Ablage über Frontscheibe, abschließbar, Achslast Vorderachse 8,0 t, Airbag Fahrerseite, Ambiente-Beleuchtung LED, Anhängerbremse 2 - Leitung, Anschlüsse links, Audiosystem: CD-Radio Komfort (Bluetooth), Bi-Xenon-Scheinwerfer, Bremsanschluss Standard und DuoMatic, CB-Funk, Drucklufthörner (2) auf Fahrerhausdach, Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Active Brake-Assist 3), Fahrassistenz-System: Wankregel-Assistent, Halter für Notebook, Info-Display 12,7 cm mit Videofunktion, Klimaautomatik, Kühlbox / Kühlschrank, Lenkrad (Leder), Luftansaugung integriert, Luftleitkörper Dach (rastbar, ohne Sockelblende), Mercedesstern, beleuchtet, Motorbremse verstärkt, Reifendruck-Kontrollsystem, Reserverad, Retarder, Rückfahrwarner akustisch (Warnsignal außen), Schalter Ladebordwand, Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas), Schubladen unter Brüstung, Sicherungsautomat, Sitze im Fahrerhaus: SoloStar Concept, Sonnenblende außen, Sonnenschutzrollo elektr., 2-teilig, Sonnenschutzrollo Seitenscheiben, Fahrer- und Beifahrertür, Sound-System, Staukasten links unter Fahrerhaus, Steckdose 12V im Beifahrerfußraum, Steckdose 24V im Beifahrerfußraum zusätzlich, Vorbereitung für Rückfahrkamera Weitere Ausstattung: Abgasnorm EURO 6, Achskonfiguration: 4x2, Actros 4, Anhängersteckdose 24V / 15-polig, Auspuff nach rechts außen, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Differentialsperre Hinterachse, Druckluftbehälter Stahl, Drucklufteinheit mittel, Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrerhaus: L BigSpace, Fahrerhaus: stahlgefedert, Komfort, Federung: Luft / Luft (Volluft), Fensterheber elektrisch, Frontscheibe getönt, Generator 100 A, Getriebe 12-Gang - Typ: G 211-12, Harnstofftank (AdBlue): 60 Ltr., Hinterachse Tellerrad 440, Karosserie/Aufbau: Fahrgestell, Komfortliege oben, schmal, Komfortschließenanlage, Kommunikationsschnittstelle, Kraftstofftank: 630 Ltr. Aluminium, Kühlerjalousie, Lenkhilfpumpe geregelt, Luftpresser 2-stufig, Motor 12,8 Ltr. - 310 kW R6 Diesel (OM 471), Motorraum-Kapselung, Rampenspiegel, Restwärmeausnutzung, Scheibenbremsen Vorder- und Hinterachse, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerfunktionssitz, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitzlehne umklappbar, Spannungswandler 24V / 12V 10 A, Spritzschutz vorn, Stabilisator Vorderachse, Stauklappe außen links, Steckdose Fahrerhaus 24V, Tachograph / EG-Kontrollgerät, Türverlängerung für Fahrerhaus, Unterbodenverkleidung aerodynamisch geformt, Unterfahrschutz vorn, Vorbereitung Mauterfassung, Vorderachse gekröpft, Wasserpumpe geregelt, Zul. Gesamtgewicht 18,00 t,

Accessories

- Reversing camera
- Air conditioning
- Aluminium fuel tank
- Electrically operated windows
- Refrigerator
- Air horn

- Air suspension
- Fog lights
- Navigation system
- Radio/CD player
- Particulate filter
- Sleeper cab
- Vehicle heater
- Heavy duty engine brake
- Side door
- Electrically adjustable door mirrors
- Anti-lock braking system
-
- Retarder
- Spoilers
-