

Al Shogran GmbH

Export & Import LKW Handel

Mercedes-Benz Actros 1851 Retarder/Euro6/Motor defekt !!!

General features

Brand	Mercedes-Benz
Model	Actros 1851
Subcategory	Cab over engine
Odometer reading	579.596km
Construction year	2016
Date of first registration	15-09-2016
Color	White
Condition	Used
Fuel	Diesel
Emission class	Euro 6
Reference	47



Characteristics

Empty weight	7.514kg
GVW	19.000kg
Cabin	Sleeper cabin
Serial number	WDB96340310093539

Mercedes-Benz Actros 1851 Retarder/Euro6/Motor defekt !!!

Technical specifications

Number of axes	2
Axis configuration	4x2
Transmission	Automatic
Engine output	375kw

Description

Fahrzeugnummer: 47 Mercedes Benz Actros 1851 / Retarder / Euro6 / Motor defekt !!! Fgst.Nr.: WDB96340310093539
Federung: Blatt / Luft Getriebe: Automatik Klima Retarder Motorbremse Tempomat Standheizung Abgasnorm EURO 6
Motorschaden !!! Motor defekt !!! Sonderausstattung: Anhängersteckdose 15-polig 7+7-polig, Audiosystem: CD-Radio
(Bluetooth), Druckluftanschluss im Fahrerhaus, Druckluftthorn, Fahrerhaus: mit Luftfederung, Feuerlöscher, Frontscheibe getönt,
Hinterachse Tellerrad 485, Integralheck, Kraftstofftank: 290 Ltr. Aluminium, LM-Felgen 11.75x22.5 (ALCOA Dura-Bright, an
Vorderachse), LM-Felgen 9.00x22.5 (ALCOA Dura-Bright), Luftansaugung hinter Fahrerhaus, Luftleitkörper Dach (rastbar) und
seitlich, Montageplatte / Sattelplatte 40 mm für Sattelkupplung, Motorbremse verstärkt, Nebenantrieb MB 123-10b,
PremiumComfort Matratze unten, Rahmenabsenkung ohne Balg-Restdruckregelung, Retarder, Schiebe-/Hebedach elektrisch
(Glas), Sicherungsautomat, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Schwingsitz Komfort, Sonnenblende außen, Steckdose 24V im
Beifahrerfußraum zusätzlich, Ölkühler Getriebe Weitere Ausstattung: Abgasnorm EURO 6, Achskonfiguration: 4x2, Achslast
Vorderachse 7,5 t, Actros 4, Anhängersteckdose 24V / 15-polig, Arbeitsscheinwerfer, Auspuff nach rechts außen, Außenspiegel
elektr. verstell- und heizbar, Differentialsperre Hinterachse, Druckluftbehälter Stahl, Drucklufteinheit mittel, Fahrassistenz-
System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Active Brake-Assist),
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrerhaus: Breite 2,30 m, Fahrerhaus: L StreamSpace, Fahrerhausboden mit
Motortunnel 170 mm, Federung: Blatt / Luft, Federung: Vorderfederbock Aluminium, Federung: Vorderfedern 7,5 t, 1 Blatt,
Fensterheber elektrisch, Generator 100 A, Getriebe 12-Gang - Typ: G 281-12, Harnstofftank (AdBlue): 60 Ltr., Info-Display 10,4
cm, Karosserie/Aufbau: Sattelzugmaschine, Komfortliege unten, Komfortschließenanlage, Kommunikationsschnittstelle, Kotflügel 3-
teilig, Kühlerjalousie, Lenkhilfpumpe geregelt, Luftpresser 2-stufig, Motor 12,8 Ltr. - 375 kW R6 Diesel (OM 471), Motorraum-
Kapselung, Rampenspiegel, Restwärmeausnutzung, Scheibenbremsen Vorder- und Hinterachse, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze
im Fahrerhaus: Beifahrerfunktionssitz, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitzlehne umklappbar, Spannungswandler 24V / 12V 10 A,
Spritzschutz vorn, Stabilisator Vorderachse, Stauklappe außen links, Steckdose Fahrerhaus 24V, Tachograph / EG-Kontrollgerät,
Türverlängerung für Fahrerhaus, Unterbodenverkleidung aerodynamisch geformt, Unterfahrschutz vorn, Vorbereitung CB-Funk,
Vorbereitung Mauterfassung, Vorderachse gekröpft, Wasserpumpe geregelt, Zul. Gesamtgewicht 18,00 t, Zusatzheizung (Wasser)

Accessories

- Automatic
- Bluetooth
- EBS
- Electric windows
- Passenger seat
- Rain Sensor
- Sunroof
- Seat heating
- Air conditioning

- Aluminium fuel tank
- Leaf spring suspension
- Electrically operated windows
- Low-noise
- Toolbox
- Fog lights
- Navigation system
- Radio/CD player
- Particulate filter
- Sleeper cab
- Vehicle heater
- Heavy duty engine brake
- Side door
- Electrically adjustable door mirrors
-
- Intarder
- Retarder
- Spoilers
-