

Al Shogran GmbH

Export & Import LKW Handel

Mercedes-Benz Actros 1853 /Kipphydraulik/Motor defekt !!!

Algemene kenmerken

Merk	Mercedes-Benz
Model	Actros 1853
Subcategorie	Standaard trekker
Tellerstand	362.000km
Bouwjaar	2020
Datum eerste registratie	21-12-2020
Kleur	Wit
Conditie	Gebruikt
Brandstof	Diesel
Emissieklasse	Euro 6
Referentie	146 Motorschaden



Eigenschappen

Ledig gewicht	7.850kg
GVW	19.000kg
Cabine	Slaapcabine
Serienummer	W1T9634031C026093

Mercedes-Benz Actros 1853 /Kipphydraulik/Motor defect !!!

Technische specificaties

Aantal assen	2
Asconfiguratie	4x2
Transmissie	Automaat
Vermogen	390kw

Omschrijving

Fahrzeugnummer: 146 Mercedes Benz Actros 1853 StreamSpace / Kipphydraulik / Euro6D / Motor defect !!! Fgst.Nr.: W1T9634031C026093 Federung: Blatt / Luft Getriebe: Automatik Klima Motorbremse Tempomat Abstandshalte-Assistent Spurhalte-Assistent Standheizung Kipphydraulik Abgasnorm EURO 6D Motorschaden !!! Motor defect !!!

Accessoires

- Automaat
- Bluetooth
- EBS
- Elektrische ramen
- Passagiersstoel
- Regensensor
- Schuifdak
- Zadelverwarming
- Airconditioning
- Aluminium brandstoftank
- Elektrisch bedienbare ramen
- Geluidsarm
- Gereedschapskist
- Koelkast
- Mistlampen
- Navigatiesysteem
- Radio/CD speler
- Roetfilter
- Sideskirts
- Slaapcabine
- Standkachel
- Versterkte motorrem
- Xenon verlichting
- Zijdeur
- Elektrisch verstelbare buitenspiegels
- Intarder
- Retarder
- Spoilers