

Al Shogran GmbH

Export & Import LKW Handel

Mercedes-Benz Actros 2745 Mitsubishi TU85SA/LBW/Motor defekt !!!

Algemene kenmerken

Merk	Mercedes-Benz
Model	Actros 2745
Subcategorie	Koelwagen
Tellerstand	1.482.017km
Bouwjaar	2017
Datum eerste registratie	08-02-2017
Kleur	Rood
Conditie	Gebruikt
Brandstof	Diesel
Emissieklasse	Euro 6
Referentie	159



Eigenschappen

Ledig gewicht	14.121kg
GVW	26.500kg
Cabine	Slaapcabine
Serienummer	WDB96302010115822

Mercedes-Benz Actros 2745 Mitsubishi TU85SA/LBW/Motor defekt !!!

Technische specificaties

Aantal assen	3
Asconfiguratie	6x2
Transmissie	Automaat
Vermogen	330kw

Omschrijving

Fahrzeugnummer: 159 Mercedes Benz Actros 2745 / 6x2 / Mitsubishi TU85SA / Eu6 / LBW / Motor defekt !!! Fgts.Nr.: WDB96302010115822 Federung: Luft / Luft Getriebe: Automatik Klima Motorbremse Tempomat Kühlbox Standheizung Standklima Abgasnorm EURO 6 Blumenbreite LBW Motor defekt !!! Mitsubishi Kühlmotor: Diesel + Elektrisch Innenmaße LKW: Länge: 8.13m Breite:2.50m Höhe:2.70m Sonderausstattung: Achslast Vorderachse 8,0 t, Airbag Fahrerseite, Alarmanlage, Audiosystem: CD-Radio (Bluetooth), Auspuff nach unten rechts, Drucklufteinheit hoch, Drucklufthorn, Elektrische Vorrüstung im Fahrerhaus 24V / 100 A, Fahrassistent-System: Bremsassistent (Active Brake-Assist 3), Fahrassistent-System: Wankregel-Assistent, Info-Display 12,7 cm mit Zusatzanzeige, Klimaautomatik, Komfortliege oben, breit, Kraftstoff-Vorfilter zusätzlich, Kraftstofftank: 290 Ltr. Aluminium, Kühlbox / Kühlschrank, Luftansaugung integriert, Luftfilter mit erhöhter Standzeit, Luftpresser 2-Zyl., Motorbremse verstärkt, Schlussquerträger verstärkt, Schnittstelle Flottenmanagement-System, Sitze im Fahrerhaus: Armlehne Beifahrersitz, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Schwingsitz Standard, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitzlehne umklappbar, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Schwingsitz Komfort, Sonnenblende außen, Sonnenschutzrollo Seitenscheiben, Fahrer- und Beifahrertür, Stahlfelgen 11.75x22.5 (an Nachlaufachse), Stahlfelgen 9.00x22.5, Standklimaanlage elektrisch, Staukasten links unter Fahrerhaus, Steckdose 12V im Beifahrerfussraum, Steckdose 24V im Beifahrerfussraum zusätzlich Weitere Ausstattung: Abgasnorm EURO 6, Achskonfiguration: 6x2, Actros 4, Anhängerbremse 2 - Leitung, Anschlüsse links, Anhängersteckdose 24V / 15-polig, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Differentialsperre Hinterachse, Druckluftbehälter Stahl, Fahrassistent-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), Fahrassistent-System: Spurhalteassistent, Fahrerhaus: L GigaSpace, Fahrerhaus: stahlgefedert, Komfort, Fahrerhausvariante: GigaSpace, Federung: Luft / Luft (Vollluft), Fensterheber elektrisch, Frontscheibe getönt, Generator 100 A, Getriebe 12-Gang - Typ: G 211-12, Harnstofftank (AdBlue): 60 Ltr., Hinterachse Tellerrad 440, Karosserie/Aufbau: Fahrgestell, Komfortliege unten, Komfortschließenanlage, Kommunikationsschnittstelle, Kühlerjalousie, Lenkhilfpumpe geregelt, Lifteinrichtung Nachlaufachse, Motor 12,8 Ltr. - 330 kW R6 Diesel (OM 471), Motorraum-Kapselung, Nachlaufachse einzelbereift, Rampenspiegel, Restwärmeausnutzung, Scheibenbremsen Vorder- und Hinterachse, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitzlehne umklappbar, Spannungswandler 24V / 12V 10 A, Spritzschutz vorn, Stabilisator Vorderachse, Stabilisator zusätzlich, Hinterachse / Nachlaufachse, Stauklappe außen links, Steckdose Fahrerhaus 24V, Tachograph / EG-Kontrollgerät, Türverlängerung für Fahrerhaus, Unterbodenverkleidung aerodynamisch geformt, Unterfahrschutz vorn, Vorbereitung CB-

Accessoires

- Aanhangwagenkoppeling
- EBS
- Elektrische ramen
- Schuifdak
- Trekhaak
- Zadelverwarming

- Airconditioning
- Aluminium brandstoftank
- Dubbele brandstoftank
- Geluidsarm
- Gereedschapskist
- Koelkast
- Luchthoorn
- Luchtvering
- Mistlampen
- Navigatiesysteem
- Radio/CD speler
- Roetfilter
- Slaapcabine
- Snelheidsbegrenzer
- Standkachel
- Versterkte motorrem
- Zijdeur
- Elektrisch verstelbare buitenspiegels
-